



SKYDDSGLASÖGON

GODKÄNNANDE

Skyddsglasögonen oppfyller kraven som stilles i bilaga II i EU-direktivet 89/686/EEC, og motsvarar europastandard EN 166:2001. De er testade av: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, Germany

MÄRKNING

Slagtlåghetsklass: . F = låg tålighet (6 mm boll vid 45 m/s)

Optisk klass: . . 1 = brytningsvårde + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/m

SÄKERHET

Tenk på att:

- Glasögonen ska bytas når det är nödvändigt. Repiga eller anfrätta glasögon minskar sikten og kan utgöra en fara vid arbeidet.
- Skyddsglasögonen är avsedda att skydda mot måttliga slag. De är inte okrossbara og skyddar inte mot smält metall, skarpt lys eller heta föremål.
- Material som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaksjoner hos vissa personer. Kontakta läkare om sådana problem oppstår.

SKÖTSEL

Tvätta skyddsglasögonen med varmt vatten og tvål efter anvåndning. Använd aldrig någon form av slipemiddel på glasögonen. Torka av dem med en mjuk trasa.

Förvara skyddsglasögonen på ett torrt, rent og säkert ställe. Se till att de är torra innan det läggs undan för förvaring.

Det kan vara nödvändigt att desinfisera glasögonen efter en tids anvåndning. De delar som kommer i kontakt med bäraren desinfiseras med sprit.



VERNEBRILLER

GODKJENNING

Vernebrillene oppfyller kravene i vedlegg II i EU-direktivet 89/686/EØF, og tilsvarer Europastandard EN 166:2001. De er testet av: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, Germany

MERKING

Verneklasse mot slag: . . F = lav motstandsdyktighet (6 mm stålkule ved 45 m/s)

Optisk klasse: 1 = lysbryting + 0,06 dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/m

SIKKERHET

Husk på at:

- Brillene skal skiftes når det er nødvendig. Brillor som har riper eller er kjemisk angrepet, reduserer sikten og kan utgjøre en fare i arbeidet.
- Vernebrillene skal beskytte mot moderate slag. De er ikke uknuselige og beskytter ikke mot smeltet metall, skarpt lys eller varme gjenstander.
- Materiale som kommer i kontakt med huden, kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Kontakt lege dersom slike problemer skulle oppstå.

STELL

Vask vernebrillene med varmt vann og såpe etter bruk. Bruk aldri noen som helst form for slipemiddel på brillene. Tørk av dem med en myk klut.

Oppbevar vernebrillene på et tørt, rent og sikkert sted. Se etter at de er tørre før de legges bort for oppbevaring.

Det kan være nødvendig å desinfisere brillene etter en tids bruk. De delene som kommer i kontakt med brukeren, desinfiseres med sprit.



SUOJALASIT

HYVÄKSYNTÄ

Nämä suojalasit täyttävät EU-direktiivin 89/686/EU liitteen II vaatimukset ja Euroopassa noudatettavan standardin EN 166:2001 vaatimukset. Ne on testannut: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, Saksa

MERKINTÄ

Iskunkestävyysluokka: . . F = alhainen kesto
(6 mm:n pallo nopeudella 45 m/s)

Optinen luokitus: . . 1 = taittoarvo + 0,06 dpt,
0,06 dpt, 0,12 cm/m

TURVALLISUUS

Muista:

- Vaihda suojalasit tarvittaessa uusiin. Naarmuiset tai kuluneet suojalasit heikentävät näkyvyyttä ja voivat siten aiheuttaa vaaratilanteita työskennellessä.
- Nämä suojalasit suojaavat kohtalaisilta iskuiltä. Ne eivät ole hajoamattomat, eivätkä suojaa sulalta metallilta, voimakkaalta valolta eivätkä kuuminta esineiltä.
- Ihoa vasten tuleva materiaali saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille allergisia reaktioita. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

HOITO

Pese suojalasit lämpimällä vedellä ja saippualla aina käytön jälkeen. Älä käytä lasien puhdistukseen mitään hankaavia aineita. Kuivaa pehmeällä kankaalla.

Säilytä suojalaseja kuivassa, puhtaassa ja turvallisessa paikassa. Anna lasien kuivua ennen varastointia.

Lasit kannattaa desinfioida aina välillä. Desinfiointi ihoa vasten tulevat osat alkoholilla.



BESKYTTELSEBRILLER

GODKENDELSER

Beskyttelsesbrillerne opfylder kravene, som stilles i bilag II i EU-direktiv 89/686/EEC og svarer til europastandard EN 166:2001. De er testet af: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund, Germany

MÆRKNING

Slagfasthed klasse: F = lav modtagelighed
(6 mm dup ved 45 m/s)

Optisk klasse: 1 = brydningsværdi + 0,06
dpt, 0,06 dpt, 0,12 cm/m

SIKKERHED

Tænk på:

- Brillerne skal udskiftes, når det er nødvendigt. Ridsede eller ætsede briller mindsker udsynet og kan udgøre en fare ved arbejdet.
- Beskyttelsesbrillerne er beregnet som beskyttelse mod mindre slag. De er ikke brudsikre og beskytter ikke mod smeltet metal, skarpt lys eller varme genstande.
- Materiale, der kommer i kontakt med huden, kan forårsage allergiske reaktioner hos visse personer. Kontakt læge, hvis sådanne problemer opstår.

VEDLIGEHOJDELSE

Vask beskyttelsesbrillerne med varmt vand og sæbe efter anvendelse. Brug aldrig nogen form for slibematerialer på brilleglassene. Tør dem af med en blød klud.

Opbevar beskyttelsesbrillerne på et tørt, rent og sikkert sted. Sørg for, at de er tørre, inden de lægges til opbevaring.

Det kan være nødvendigt at desinficere brillerne, når de har været brugt et stykke tid. De dele, der kommer i kontakt med brugeren, desinficeres med sprit.