# ARBETSBÄNK METALL ARBEIDSBENK, METALL TYÖTASO METALLIA ARBEJDSBORD, METAL



# ARBETSBÄNK METALL

#### Säkerhetsföreskrifter

SYMBOL:	INNEBÖRD
	Läs bruksanvisningen.
A A	Maxlast: 100 kg.
	Stå inte på arbetsbänken.
	Stå inte på arbetsbänken.

#### Före användning

- Kontrollera att samtliga delar medföljer.
- Ta hand om emballage.
- Spara dessa instruktioner för framtida behov.


#### Viktig säkerhetsinformation

- Kontrollera regelbundet att muttrar och skruvar är åtdragna.
- Använd inte arbetsbänken om någon del är skadad.
- Lägg aldrig varma verktyg direkt på arbetsbänken.
- Kontrollera före användning att justerbara delar är låsta.
- Arbeta inte på material som är placerat mer än 10 cm från kanten.
- Fördela vikten jämt, annars finns risk att arbetsbänken välter.

#### Delar

- 1. Bänkskiva, 1 st.
- 2. Höjd och vinkeljustering, 2 st.
- 3. Tvärstag, 1 st.
- 4. Benram, 1 st.
- 5. Tappar, 4 st.
- 6. Vred för höjdjustering, 2 st.
- 7. Klämma, 4 st.
- 8. Fötter, 4 st.
- 9. Skruv M6 x 35, 4 st.
- 10.Skruv M6 x 12, 4 st.
- 11. Mutter M6, 4 st.
- 12. Nylonmutter M6, 4 st.

- 13.Bricka M6, 8 st.
- 14. Bricka för höjdjusteringsvred, 2 st.




### Montering

SE

Rekommenderat verktyg: Skiftnyckel

- 1. Fäst de fyra benen (8) på benramen (4).
- Päst tvärstaget (3) på höjd- och vinkeljusteringern (2) med M6x35 skruvar (9) muttrar (11) och brickor (13). Säkerställ att de sju hålen ligger på rätt håll.
- Tryck svängbalken bakåt och montera höjdoch vinkeljusteringen i ramrören så att hakarna går in i hålen.
- 4. Fäst höjd och vinkeljusteringern med vredet (6) och bricka (14).
- Placera bänkskivan (1) på höjd och vinkeljusteringen så att ramen kommer utanför benen. Fäst med M6x12 skruvar (10) och mutter M6 (12) och bricka (13).
- 6. För in tapparna (5) i kanalarna.
- 7. Montera klämmorna (7).



3


## Höjdjustering (7 nivåer)


- a. Vrid höjdjusteringsvreden moturs (fig 1).
- b. Dra svängbalken bakåt med din fot för att koppla loss de två krokarna och justera höjden uppåt (fig 2) eller neråt (fig 3).
- c. Använd svängbalken för att säkerställa att de bägge krokarna är fastkopplade i lyftstagens hål.
- d. Spänn vreden medurs (fig 4).













# SE

#### Vinkeljustering (4 nivåer)

- a. Arbetsbänken kan vinklas 0, 25, 50 och 80 grader.
- b. Lossa vreden på vinkeljusteringen moturs.
- c. Tryck in vreden samtidigt och vinkla bänken till önskat läge (fig 5).
- d. Spänn vreden medurs och kontrollera att arbetsbänken är stabil i sitt nya läge.









#### Justera bänkskivan

- a. Grovjustera bänkskivan genom att dra upp spakarna och för bänken framåt eller bakåt (fig 6).
- b. Säkerställ att mekanismen går in i hålen.





# **ARBEIDSBENK, METALL**

#### Sikkerhetsforskrifter

SYMBOL:	FORKLARING
	Les bruksanvisningen.
A A	Maks. last: 100 kg.
	lkke stå på arbeidsbenken.
	lkke sitt på arbeidsbenken.

#### Før bruk

- Kontroller at alle deler medfølger.
- Ta hånd om emballasjen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.


#### Viktig sikkerhetsinformasjon

- Kontroller regelmessig at muttere og skruer er strammet til.
- Arbeidsbenken må ikke brukes hvis den er skadet.
- Ikke legg varme verktøy rett på arbeidsbenken.
- Før bruk må du kontrollere at justerbare deler er låst.
- Ikke arbeid på materialer som er plassert mer enn 10 cm fra kanten.
- Fordel vekten jevnt, slik at arbeidsbenken ikke velter.

#### Deler

- 1. Benkeplate, 1 stk.
- 2. Høyde- og vinkeljustering, 2 stk.
- 3. Tverrstag, 1 stk.
- 4. Beinramme, 1 stk.
- 5. Tapper, 4 stk.
- 6. Hjul for høydejustering, 2 stk.
- 7. Klemme, 4 stk.
- 8. Føtter, 4 stk.
- 9. Skrue M6 x 35, 4 stk.
- 10.Skrue M6 x 12, 4 stk.
- 11. Mutter M6, 4 stk.
- 12. Nylonmutter M6, 4 stk.
- 13.Skive M6, 8 stk.
- 14. Skive for høydejusteringshjul, 2 stk.






### Montering

NO

Anbefalt verktøy: Skiftenøkkel

- 1. Fest de fire beina (8) på beinrammen (4).
- Fest tverrstaget (3) på høyde- og vinkeljusteringen (2) med M6x35-skruer (9), muttere (11) og skiver (13). Kontroller at de syv hullene havner på riktig sted.
- Press svingbjelken bakover, og monter høyde- og vinkeljusteringen i rammerørene, slik at krokene havner i hullene.
- Fest høyde- og vinkeljusteringen med hjulet (6) og skiven (14).
- Plasser benkeplaten (1) på høyde- og vinkeljusteringen, slik at rammen havner utenfor beina. Fest med M6x12-skruer (10), mutter M6 (12) og skive (13).
- 6. Før tappene (5) inn i kanalene.
- 7. Monter klemmene (7).




#### Høydejustering (7 nivåer)


- a. Vri høydejusteringshjulene mot urviseren (fig. 1).
- b. Dra svingbjelken bakover med foten din for å løsne de to krokene, og juster høyden oppover (fig. 2) eller nedover (fig. 3).
- c. Bruk svingbjelken for å sikre at begge krokene er festet i hullene i løftestagene.
- d. Vri hjulene med urviseren (fig. 4).













#### Vinkeljustering (4 nivåer)

- a. Arbeidsbenken kan vinkles 25, 50 og 80 grader.
- b. Løsne hjulene på vinkeljusteringen mot urviseren.
- c. Trykk inn hjulene samtidig, og vinkle benken til ønsket posisjon (fig. 5).
- d. Vri hjulene med urviseren, og kontroller at arbeidsbenken er stabil i den nye posisjonen.









#### Justere benkeplaten

- a. Grovjuster benkeplaten ved å trekke opp spakene og føre benken fremover eller bakover (fig. 6).
- b. Kontroller at mekanismen går inn i hullene.





# TYÖTASO METALLIA

#### Turvallisuusmääräykset

MERKKI:	SISÄLTÖ
	Lue käyttöohje.
A A	Kuormitus maks: 100 kg.
	Älä seiso työtason päällä.
	Älä istu työtason päällä.

#### Ennen käyttöä


- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki osat.
- Huolehdi pakkausmateriaalista.
- Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

#### Tärkeitä turvallisuustietoja

- Tarkista säännöllisesti, että mutterit ja ruuvit ovat kireällä.
- Älä käytä työtasoa, jos jokin osa on vioittunut.
- Älä koskaan aseta kuumia työkaluja suoraan työtason päälle.
- Tarkista ennen käyttöä, että säädettävät osat on lukittu.
- Älä työstä materiaaleja, jotka on sijoitettu yli 10 cm:n päähän reunasta.
- Jaa paino tasaisesti, muuten työtaso voi kaatua.

#### Osat

- 1. Pöytätaso, 1 kpl
- 2. Korkeuden ja kulman säädin, 2 kpl
- Poikkituki, 1 kpl
- 4. Jalkojen runko, 1 kpl
- 5. Tulpat, 4 kpl
- 6. Korkeudensäädin, 2 kpl
- 7. Kiinnike, 4 kpl
- 8. Jalat, 4 kpl
- 9. Ruuvi M6 x 35, 4 kpl
- 10.Ruuvi M6 x 12, 4 kpl
- 11. Mutteri M6, 4 kpl
- 12. Nailonmutteri M6, 4 kpl
- 13. Aluslaatta M6, 8 kpl
- 14. Korkeudensäätimen aluslaatta, 2 kpl




### Kokoaminen

FI

Suositeltavat työkalut: Jakoavain

- 1. Kiinnitä neljä jalkaa (8) jalkarunkoon (4).
- Kiinnitä poikkitanko (3) korkeuden ja kulman säätimeen (2) M6x35-ruuveilla (9), muttereilla (11) ja aluslaatoilla (13). Varmista, että seitsemän reikää ovat oikeaan suuntaan.
- Työnnä kääntöpalkkia taaksepäin ja kiinnitä korkeuden ja kulman säädin runkoputkiin siten, että hakaset tulevat reikiin.
- Kiinnitä korkeuden ja kulman säädin säätönupilla (6) ja aluslaatalla (14).
- 5. Aseta pöytätaso (1) korkeuden ja kulman säätimeen niin, että runko on jalkojen ulkopuolella. Kiinnitä M6x12-ruuveilla (10), M6-muttereilla (12) ja aluslaatoilla (13).
- 6. Työnnä tapit (5) kanaviin.
- 7. Asenna kiinnikkeet (7).




### Korkeuden säätö (7 tasoa)


- a. Käännä korkeudensäädintä vastapäivään (kuva 1).
- b. Irrota kaksi koukkua vetämällä kääntöpalkkia jalalla taaksepäin ja säädä korkeutta ylöspäin (kuva 2) tai alaspäin (kuva 3).
- c. Varmista kääntöpalkin avulla, että molemmat koukut on kiinnitetty nostotangon reikiin.
- d. Kiristä säädin myötäpäivään (kuva 4).














#### Kulman säätö (4 tasoa)

- a. Työtasoa voidaan kallistaa 25, 50 ja 80 astetta.
- b. Avaa kulman säädin vastapäivään.
- c. Työnnä säädintä ja kallista samalla työtaso haluamaasi asentoon (kuva 5).
- d. Kiristä säädin myötäpäivään ja tarkista, että työtaso on vakaa uudessa asennossa.









#### Työtason säätäminen

- a. Säädä työtasoa karkeasti vetämällä vipuja ylöspäin ja siirtämällä työtasoa eteen- tai taaksepäin (kuva 6).
- b. Varmista, että mekanismi menee reikiin.





# **ARBEJDSBORD, METAL**

#### Sikkerhedsforskrifter

SYMBOL:	BETYDNING
	Læs brugsanvisningen.
<b>A</b> A	Maks. last: 100 kg.
	Stå ikke på arbejdsbordet.
	Sid ikke på arbejdsbordet.

#### Før brug

- Kontroller, at samtlige dele medfølger.
- Tag dig af emballagen.
- Gem disse instruktioner til fremtidig brug.


#### Vigtig sikkerhedsinformation

- Kontroller regelmæssigt, at møtrikker og skruer er spændt til.
- Brug ikke arbejdsbordet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Læg aldrig varmt værktøj direkte på arbejdsbordet.
- Kontroller inden brug, at indstillelige dele er låst fast.
- Arbejd ikke på materialer, der er placeret mere end 10 cm fra kanten.
- Fordel vægten jævnt, ellers er der risiko for, at arbejdsbordet vælter.

#### Dele

- 1. Bordplade, 1 stk.
- 2. Højde- og vinkelindstilling, 2 stk.
- 3. Tværstang, 1 stk.
- 4. Benramme, 1 stk.
- 5. Tappe, 4 stk.
- 6. Greb til højdeindstilling, 2 stk.
- 7. Klemme, 4 stk.
- 8. Fødder, 4 stk.
- 9. Skrue M6 x 35, 4 stk.
- 10.Skrue M6 x 12, 4 stk.
- 11. Møtrik M6, 4 stk.
- 12. Nylonmøtrik M6, 4 stk.
- 13.Skive M6, 8 stk.
- 14. Skive til højdeindstillingsgreb, 2 stk.






### Montering

Anbefalet værktøj: Skiftenøgle


- 1. Monter de fire ben (8) på benrammen (4).
- Monter tværstangen (3) på højde- og vinkelindstillingen (2) med M6 x 35 skruer (9), møtrikker (11) og skiver (13). Kontroller, at de syv huller er placeret korrekt.
- Tryk svingbjælken tilbage, og monter højde- og vinkelindstillingen i rammerørene, så krogene går ind i hullerne.
- Fastgør højde- og vinkelindstillingen med drejegrebet (6) og skiven (14).
- Placer bordpladen (1) på højde- og vinkelindstillingen, så rammen er uden for benene. Fastgør med M6 x12 skruer (10) og møtrikker M6 (12) samt skiver (13).
- 6. Før tappene (5) ind i kanalerne.
- 7. Monter klemmerne (7).




### Højdeindstilling (7 trin)


- a. Drej højdeindstillingsknapperne mod uret (fig. 1).
- b. Træk svingbjælken tilbage med foden for at løsne de to kroge og indstille højden opad (fig. 2) eller nedad (fig. 3).
- c. Brug svingbjælken til at sikre, at de to kroge er indgreb med hullerne i løftestangen.
- d. Spænd grebene med uret (fig. 4).













#### Vinkelindstilling (4 trin)

- a. Arbejdsbordet kan vinkles til 25, 50 og 80 grader.
- b. Løsn grebene på vinkelindstillingen mod uret.
  c. Tryk grebene ind samtidigt, og vip bordet til den ønskede position (fig. 5).
- d. Spænd grebene med uret, og kontroller, at arbejdsbordet er stabilt i den nye position.









#### Indstilling af bordpladen

- a. Grovindstil bordpladen ved at trække håndtagene op og flytte bordet frem eller tilbage (fig. 6).
- b. Sørg for, at mekanismen går ind i hullerne.



