

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Artikel nr.

34-104

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produkt type

Farve Aerosol

Brug

Aerosol Farve

SU 21 Forbrugeranvendelser: Familier = almindelig befolkning = forbrugere

SU22 Professionelle anvendelser: Offentligt domæne (administration, uddannelse, underholdning, tjenester, håndværkere)

PC9a - Belægninger og malinger, fortyndere, malingsfjernere

ERC8a - Omfattende udbredt indendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8d - Omfattende udendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

Ikke egnet til brug i

Ingen kendt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Biltema Danmark A/S

Adresse

Japanvej 18

4200 Slagelse

Danmark

Telefon

+45 70 80 77 70 E-mail kundservice@biltema.c

E-mail

kundservice@biltema.com

Hjemmeside

www.biltema.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12

Tilgængelig udenfor kontor tid

Nej

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Øjenirritation, kategori 2
Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1

Faresætninger

H222, H229, H319, H336

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Supplerende faresætninger

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætning(er)

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge/. i tilfælde af ubehag.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/holderen bortskaffes i Destruktion i henhold til lokale regler. .
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Mere information

Indeholder ethyl acetate, acetone, n-butyl acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate

2.3. Andre farer

Når aerosolbeholderne er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader.

Dampene er tungere end luft og kan danne brandfarlige og eksplosive blandinger med luft, selv ved temperaturer under 0 °C.

Høj eksponering, i et ikke godt ventileret område, vil fremkalde vejtrækning vanskeligheder, narkose og bevidstløshed.

Andre

Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Undgå udledning til miljøet.

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46 607-022-00-5	>40 - <50%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
Carbonhydrider, C3-4- Kulbrintegasser	68476-40-4 270-681-9 01-2119486557-22-0000 649-199-00-1	>20 - <30%	Flam. Gas 1A, Press. Gas	H220, H280 - -	K U
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 606-001-00-8	>10 - <20%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis	H225, H319, H336, EUH066 - -	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 - 607-025-00-1	>2,5 - <5%	Flam. Liq. 3, STOT SE 3 - narcosis	H226, H336, EUH066 - -	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	>2,5 - <5%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral: ATE=1 200 mg/kg bw
2-methoxy-1-methyl-ethylacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29-xxxx 607-195-00-7	>1 - <2,5%	Flam. Liq. 3	H226 - -	-

Produktet er baseret på
kemikalier under tryk En blanding af opløsningsmidler, harpiks, pigmenter, additiver og drivmiddel.

Yderligere information om indgående stoffer
Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.
Der er ingen SVHC-stoffer i blandingen.
Kulbrinter C3-4, 1,3 Butadien <0,1 %

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ring til læge i tilfælde af ubehag.
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt. Hent omgående medicinsk nødhjælp.
Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Fjern ikke opstående produktskorper fra de berørte hudflader med vold eller brug af opløsningsmidler.
Ved hudirritation søg læge.

Øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjnelæge.
Beskyt øjnene med steril gaze.
Brug ikke dråber eller salver af nogen art, før du besøger speciallægen.

Indtagelse

En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig.
Søg straks lægehjælp.
Forårsag kun opkastning, hvis lægen indikerer at gøre det.

Information til læger

Kan fortrænge ilt og hurtigt medføre kvælning.
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Åndedrætsproblemer

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulversluknings-middel , Kuldioxid , Skumdanner

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Uegnede slukningsmidler

Hel vandstråle
Den fine spray af vand bruges til at afkøle aerosolbeholdere udsat for ild eller varme for at forhindre eksplosioner og eksplosioner.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).
Når aerosolbeholderne er under tryk og opvarmes til temperaturer over 50 °C, vil de deformere sig selv og kan udgøre en risiko for alvorlige kropsskader.
Udsættelse for forbrændingsgasser kan føre til alvorlige sundhedsrisici.
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier
resistent beskyttelsestøj.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Afhængig af brandstørrelsen skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt og kemikalier
resistent beskyttelsestøj.

Andre

Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning. Bær altid fuldt brandforebyggende udstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares lodret for at forhindre lækage.
Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
Indånd ikke dampe og aerosoler.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og isoler straks de beskadigede aerosolbeholdere.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt).
Undgå udledning til jord, vand eller kloakker
Udluft det berørte område.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tørres op med sugende materiale (f.eks. klud, filt).

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7
Personlige værnemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Generel hygiejne

Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Produktets dampe er tungere end luft og kan samle sig i højere koncentrationer på gulvet, i grave, afløb og kældre.
Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.
Ryg ikke under håndtering.
Opbevares på steder beregnet til brandfarlige produkter, med passende ventilation og langt fra elektriske apparater og dermed undgå akkumulering af elektrostatiske ladninger.
Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

7.3. Særlige anvendelser

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m³	Korttidsek- sponerings- grænse ppm / mg/m³	Kilde	Anmærkning	År
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	150 540	- -	BEK nr 507 af 17/05/2011	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	100 550	-	-	-
Acetone; propan-2-on, propanon	67-64-1 200-662-2	250 600	- -	BEK nr 986 af 11/10/2012	Stoffet har en EF- grænseværdi	-
Ethylacetat	141-78-6 205-500-4	150 540	- -	BEK nr 507 af 17/05/2011	-	-
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1	150 710	300 1420	-	-	-
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6 203-603-9	50 275	100 550	-	-	-
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0	20 98	40 196	-	-	-

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Kolväte C3-C4 (68476-40-4/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	16000 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Acetone (67-64-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	62 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
Aceton (67-64-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	1210 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Acetoin (67-64-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	186 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Acetone (67-64-1/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	200 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
Acetone (67-64-1/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	2400 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
Ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	734 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	367 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1468 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	4,5 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	63 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
ethyl acetate (141-78-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	37 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
n-butyl acetate (123-86-4/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	480 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
n-butyl acetate (123-86-4 n/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	102 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
n-butyl acetate (123-86-4 /-)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	960 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6 /-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	275 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	33 mg/m³	Forbrugere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	1,67 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
108-65-6 (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	153 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6/-)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	55 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	75 mg/kg	Medarbejdere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	49 mg/m³	Medarbejdere	Lokale
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1091 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	38 mg/kg	Forbrugere	Systemiske
2-butoxyethanol	DNEL	Kronisk (langvarig)	98 mg/m³	Medarbejdere	Systemiske

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
(111-76-2/203-905-0)		Indånding			

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Rensningsanlæg	100 mg/l
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Ferskvand	10,6 mg/l
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Havvand	1,06 mg/l
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Periodisk frigivelse	21 mg/l
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Sediment (ferskvand)	30,4 mg/kg
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Sediment (havvand)	3,04 mg/kg
Acetone (67-64-1/-)	PNEC	Jord	33,3 mg/kg
ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,2 mg/m³
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Ferskvand	0,26 mg/l
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Havvand	0,026 mg/l
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Periodisk frigivelse	1,65 mg/l
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Rensningsanlæg	650 mg/l
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Sediment (ferskvand)	1,25 mg/kg
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Sediment (havvand)	0,125 mg/kg
Ethyl acetate (141-78-6 /-)	PNEC	Jord	0,24 mg/kg
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Ferskvand	8,8 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Havvand	0,88 mg/l

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (ferskvand)	34,6 mg/kg
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Sediment (havvand)	3,46 mg/kg
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Periodisk frigivelse	9,1 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Mikroorganismer i spildevandsrensning	463 mg/l
2-butoxyethanol (111-76-2/203-905-0)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	0,02 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Undgå indånding af gas, dampe og aerosolpartikler.
Brug et korrekt ventileret miljø for at vedligeholde koncentration under eksponeringsgrænserne.
Hvis foranstaltningerne til miljøhygiejne ikke er nok til at falde under disse grænser, skal passende åndedrætsværn blive brugt.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Øjenbeskyttelse bør anvendes, hvis der er risiko for direkte kontakt eller stænk.
Modstandsdygtighed over for opløsningsmidler.
Stelbriller , EN 166

Beskyttelse af hænder

Ved mere hyppig håndkontakt Brug beskyttelseshandsker, der er modstandsdygtige over for opløsningsmidler, såsom neopren eller PVA Type EN374

Hudbeskyttelse

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

Åndedrætsværn

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. Partikelfiltermaske (EN 143) , EN 371 , EN 141

Andre

Præparatets partikeldiameter er mindre end 100 mikrometer; en del af disse, vejledende 1 vægtprocent, er mindre end 10 mikron. Den masseaerodynamiske diameter er 28 mikron. Disse værdier varierer dog alt efter temperatur, leveringstidspunkt og brugsmønstre.

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Aerosol

Farve

Ingen data tilgængelige

Lugt

Opløsningsmiddel:

Lugttærskel

ikke bestemt

Smeltepunkt/Frysepunkt

ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

< 0 °C

Antændelighed

Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

1,9 - 15 %

Flammepunkt

< 0 °C

Selvantændelsestemperatur

> 300 °C

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

Ikke relevant

Kinematisk viskositet

> 20 mm²/s

Viskositet, dynamisk

ikke bestemt

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed

Opløselig med vanskeligheder

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

0,75 +/- 0,01 @ 20 °C

Relativ dampmassefylde

ikke bestemt

Partikelegenskaber

Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger

Tryk i dåsen : 4,0 ± 0,2 bar @ 20 °C

Produktet er ikke eksplosivt, men den tungeste damp kunne skabe eksplosiv blanding i gange og i rørene af beluftning.

Så kunne produktet beskatte brand i nærværelse af frie flammer, glødende masser, elektriske motorer, gnister, ophobning af statisk elektricitet eller forskellige antændelseskilder selvom det er placeret langt fra brugsstedet.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for lagring og håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Håndteres forsigtigt - undgå stød, gnidning og slag.

10.5. Materialer, der skal undgås

Holdes væk fra oxidationsmidler, stærkt sure eller alkaliske produkter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan der dannes skadelige gasser (kulilte og kuldioxid).

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning
2-butoxyethanol 111-76-2	LD50	200-2000 mg/kg	oral	-	Rotte	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LD50	400-2000 mg/kg	Hudkontakt	-	Rotte	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	2-20 mg/L	inhalativ	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LC50	44 mg/L	inhalativ	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LCL	>6000 ppm	inhalativ	6h	Rotte	-
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>6400 mg/kg	oral	-	Rotte	-
n-butyl acetate 123-86-4	LD50	>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	21 mg/L	inhalativ	4h	Rotte	-
2-methoxy-1- methylethyl acet- ate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	oral	-	Mus	-
2-methoxy-1- methylethyl acet- ate 108-65-6	LD50	=>5000 mg/kg	Hudkontakt	-	Mus	-
2-methoxy-1- methylethyl acet- ate 108-65-6	LC50	37 mg/L	inhalativ	4h	Rotte	-
Kulbrinte , C3-C4 68476-40-4	LC50	14442738 mg/m³	inhalativ	-	Rotte	Clark DG and Tiston (1982)
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>20000 mg/kg- bw	-	-	Kanin	-
Kulbrinte C3-C4 68476-40-4	LC50	1443 mg/L	inhalativ	1/4 h	Rotte	Clark DG and Tiston DJ (1982)
Kulbrinte C3-C4 68476-40-4	LC50	800000 ppm	inhalativ	¼h	Rotte	Clark DG and Tiston (1982)
Kulbrinte C3-C4	NOAEC	10000 ppm	inhalativ	390h	Rotte	(OECD

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskriv- else	Værdi / Dosering	Eksponerings- rute	Varighed af eksposering	Art	Metode/vejled- ning
68476-40-4						Guideline 413 EPA OPPTS 870.3465 (90)
Acetone 67-64-1	LD50	5800 mg/kg	oral	-	Rotte	-
Acetone 67-64-1	LD50	>20000 mg/kg	Hudkontakt	-	kanin	-
Acetone 67-64-1	LC50	>50 mg/L	inhalativ	4h	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>5000 mg/kg bw	oral	-	Rotte	-
ethyl acetate 141-78-6	LD50	>18000 mg/kg	Hudkontakt	-	Kanin	-

Hudætsning/-irritation

Langvarig eller gentagen kontakt med huden forårsager fjernelse af de naturlige fedtstoffer og kan forårsage udbrud af allergiske kontakteksem.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Symptomer kan omfatte: tåreflåd, rødme, hævelse og smerte.
Irriterende virkning.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Indånding af høje koncentrationer af organiske opløsningsmidler kan forårsage irritation af slimhin-
derne og forårsage skadelige
påvirkning af leveren, nyrerne og nervesystemet.
Symptomerne kan omfatte hovedpine, svimmelhed, kvalme, muskelsvaghed, besvimelse og i ekstreme
tilfælde bevidsthedstab
Langvarig eksponering for dampe og tåger kan føre til irritation af åndedrætsværnet.
En utilsigtet indtagelse af aerosolprodukt er usandsynlig.
Indtagelse giver irritation i halsen, fordøjelsessystemet,
kvalme, opkastning og diarré.
Ingen risiko under normale brugsforhold.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelige

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akvatisk

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. eller Drikkevand

Akut toksicitet for fisk

Farlig for fisk.

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	1880 mg/L	48h	Leicuscus Idus	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	=>100 mg/L	96h	-	-
2-butoxyethanol 111-76-2	LC50	1474 mg/L	96h	Oncortynchus mykiss	-
Kulbrinte C3-C4 68476-40-4	LC50	24.11 mg/L	96h	-	QSAR EPA 2008
Acetone 67-64-1	LC50	4042 mg/L	336h	-	-
Ethyl acetate 141-78-6	LC50	230 mg/L	96h	Pimephales pro- melas (tykhovedet elritse)	-
n-butyl acetate 123-86-4	LC50	18 mg/L	96h	Pimephales pro- melas (tykhovedet elritse)	-
2-methoxy-1- methylethyl acetate 108-65-6	LC50	100-180 mg/L	96h	Oncorhynchus mykiss (Regn- bueørred)	-

Akut toksicitet for alger

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponer- ing	Art
ethyl acetate 141-78-6	LC50	>5000 mg/L	48h	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	>100 mg/L	72h	Scenedesmus sub- sticatus
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	911 mg/L	72h	Pseudokirchneriella sub- capitata
2-butoxyethanol 111-76-2	EC10	500 mg/L	18h	Pseudomonas putida

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	=>100 mg/L	168h	-
Acetone 67-64-1	EC50	302 mg/L	96h	-
ethyl acetate 141-78-6	LC50	5600 mg/L	48h	Desmodesmus subspicatus

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning
Kulbrinte C3-C4 68476-40-4	LC50	14.22 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	USEPA OPP 2008
Acetone 67-64-1	LC50	1680 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
ethyl acetate 141-78-6	EC50	260 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
Ethyl acetate 141-78-6	NOEC	2.4 mg/L	168h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
n-butyl acetate 123-86-4	EC50	44 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	EC50	408-500 mg/L	-	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6	EC50	=>400 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	5000 mg/L	24h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-
2-butoxyethanol 111-76-2	EC50	1550 mg/L	48h	Daphnia magna (stor vandloppe)	-

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumuleringspotentiale
Lav Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
Ingen tegn på bioakkumuleringspotentiale.
ikke relevant

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

ikke Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT og vPvB vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. Undgå udledning til miljøet.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Stoffet har intet fotokemisk ozondannelsespotentiale.

Andre

Flygtige organiske forbindelser VOC 665 g/l

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Garanter at affald opsamles og lagres et sikkert sted. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

Affaldskode	Affaldsbeskrivelse
15 01 10*	Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
15 01 04	Metalemballage
15 01 02	Plastemballage

Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

AEROSOLER, brandfarlige

IMDG-forsendelsesbetegnelse

AEROSOLS

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

IATA-forsendelsesbetegnelse

Aerosols, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



2.1

IMDG



2.1

IATA



2.1

Klasse

2

Klassifikationskode

5F

IMDG klasse

2 (See SP63)

IATA klasse

2.1

ADN klasse

2

ADN klassifikationskode

5F

14.4. Emballage gruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

IMDG Marine Pollutant

Ja

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode D

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-D, S-U

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

Andre

Yderligere information ADR-RID

Begrænset mængde (LQ) : 1L

Kategori : 2

Tunnel restriction code: D

EU Regulation 927/2012 - number of Customs code : 3208 20 90

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Direktiv 75/324/EØF (Aerosoler)

Forordning (EF) nr. 1907/200 (REACH)

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale bestemmelser

Ingen data tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver

3

Versionsnummer:	2.1
Udstedt:	2024-08-21
Erstatter SDB:	2023-11-08

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Klarlak til Biltema reparationslak, 400 ml

Sætningsbetydning

STOT SE 3 - narcosis - Specifik organ toksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2
Flam. Aer. 1 - Brandfarlige aerosol-tåger, kategori 1
Flam. Gas 1A - Brandfarlige gasser, kategori 1A
Press. Gas - Gasser under tryk
Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2
Flam. Liq. 3 - Brandfarlige væsker, kategori 3
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toksicitet, ved indånding, kategori 3
H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.